PRZEKROJE POPRZECZNE
SKALA 1:200/200

Plk = 0+000,00
Skala 1:200/200



P.P. = 0,00

Prosta , pik =2,90 (15,61%) z 18,57

| | | |