# PRZEKROJE POPRZECZNE

## SKALA 1:100/100

Pik = 0+133,78
Skala 1:100/100



P.P. = 42,00 — Prosta , pik =122,85 (94,06%) z 130,61

| | | |