PRZEKROJE POPRZECZNE
SKALA 1:100/100

Pik = 0+408,06
Skala 1:100/100



P.P. = 44,00 Prosta , pik =173,71 (46,57%) z 373,03

| | | |